

ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов



DOORHAN®




ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов

Скоростные ПВХ-ворота серии SPEEDROLL SDF с приводами DOORHAN, GFA, BMP, DOORHAN SERVO

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Общие сведения	2
Правила безопасности и эксплуатации	2
Модификации	2
Конструкция	3
Монтаж	6
Техническое обслуживание	21
Приложения	23



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, эксплуатацией и техническим обслуживанием скоростных ворот (далее — изделие).

Изготовитель не осуществляет непосредственного контроля за размещением, эксплуатацией и обслуживанием изделия. Всю ответственность за безопасность экс-

плуатации и техническое обслуживание изделия несет оператор. Оператор несет ответственность за соблюдение правил инструкции перед началом эксплуатации изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

▲ ВНИМАНИЕ!

Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание ворот может проводить только квалифицированный персонал!

При монтаже и эксплуатации изделия необходимо строго следовать указаниям данной инструкции.

Во время монтажа:

- обеспечьте достаточное освещение в зоне монтажа и эксплуатации изделия;
- следите за тем, чтобы в зоне работы не находились люди и грузы;
- установите блок управления таким образом, чтобы оператор всегда мог контролировать процесс работы изделия. Блок управления должен быть закрыт;
- убедитесь в отсутствии подачи электроэнергии при проведении электрических соединений.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ворот рекомендуется:

- регулярно проводить их технический осмотр и обслуживание;
- выполнять ручное открывание и закрывание ворот с помощью воротка;
- не подвергать ворота ударам и не препятствовать их свободному открыванию и закрыванию;
- не допускать загрязнения направляющей ПВХ-полотна;
- следить за тем, чтобы во время открывания и закрывания ворот в проеме отсутствовали люди и посторонние предметы.

Не рекомендуется эксплуатировать ворота в местах с нестабильной и повышенной ветровой нагрузкой, вызванной естественными или техногенными факторами. Функция самовосстановления полотна в направляющих обеспечивает работу ворот в аварийных условиях, например, в случае непреднамеренного наезда транспорта, и не предназначена для работы при намеренном и систематическом выбивании полотна из направляющих. В таких случаях снижаются эксплуатационные характеристики как полотна, так и всего изделия в целом. Самовосстановление полотна происходит благодаря возможности выхода «зиппера», установленного на полотне ворот, из пластиковых направляющих. Работоспособность функции не может быть обеспечена в случае нанесения ударов, по степени воздействия превышающих прочностные параметры отдельных компонентов полотна и элементов системы, например: в случае наезда на полотно с высокой скоростью, ударов острыми предметами, ударов в верхнюю часть ворот поднятыми вилами погрузчика и т. п.

В случае выхода из строя блока управления или отсутствия питающего напряжения, предусмотрено ручное открывание и закрывание ворот при помощи воротка.

3. МОДИФИКАЦИИ

Таблица 1. Совместимость ворот с блоками управления в зависимости от модели привода


№	Модель привода	Серии блоков управления
1	DoorHan SERVO	PE200B(C), PE500B(C), PE700B(C)
2	DoorHan	HSDC 181900, HSDC 18191, HSDC 18191(S), HSDC 18193
3	GFA	TS 970
4	BMP	HSD 1800, HSD 18001

Таблица 2. Наличие/отсутствие опций и дополнительного оборудования в зависимости от температуры эксплуатации ворот

№	Температурный режим	Опция / дополнительное оборудование
1	-16...-30°C	Отсутствуют опция «Профиль безопасности» и возможность установки прозрачных секций. При интенсивном образовании наледи на конструкциях, эксплуатирующихся в морозильных камерах, рекомендуется не устанавливать кожух вала
2	-21...-30°C	На привод устанавливается дополнительный обогревающий элемент HEATER
3	-26...-30°C	Притолока ворот увеличивается на 400 мм


4. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1. Ворота в стандартном исполнении (привод сбоку)



- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Короб вала | 6. Направляющая для движения полотна |
| 2. Вал | 7. Стойка боковая |
| 3. Электрический привод | 8. Вставка прозрачная (окно) |
| 4. Полотно ворот | 9. Фотозлементы |
| 5. Блок управления | 10. Нижняя кромка полотна |

Рис. 2. Ворота в стандартном исполнении (привод спереди)



- 1. Короб вала
- 2. Вал
- 3. Электрический привод
- 4. Полотно ворот
- 5. Блок управления

- 6. Направляющая для движения полотна
- 7. Стойка боковая
- 8. Вставка прозрачная (окно)
- 9. Фотоэлементы
- 10. Нижняя кромка полотна

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики ворот серий SpeedRoll SDF

Параметры	SpeedRoll SDF
Применение	Для пищевой промышленности
Ширина проема	от 1 600 до 3 800
Высота проема	от 1 700 до 3 800
Ветровая нагрузка*	Для ворот размером: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CLASS2 (до 90) для ворот до 3 800 × 3 800 мм ▪ CLASS3 (до 120) для ворот до 3 000 × 3 000 мм
Скорость открывания	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2,0 ворота до 3 000 × 3 000 мм ▪ 1,5 ворота до 3 800 × 3 800 мм
Скорость закрывания	0,5 м/с
Температура эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ от 0 до +50 °С
Блок управления	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HSDC 1819 (привод DoorHan): 462 × 230 × 165 мм (стальной окрашенный), класс защиты IP54, рабочая температура -20...+ 50 °С. ▪ TS 970 (привод GFA): 155 × 386 × 90 мм (пластик), класс защиты IP54, рабочая температура -10...+ 50 °С. ▪ HSD 1800 (привод BMP): 300 × 400 × 150 мм (стальной окрашенный), класс защиты IP54, рабочая температура -10...+ 55 °С. ▪ PE200B(C) (привод PE200B, 0,75 кВт): 370 × 250 × 136 или 450 × 250 × 148 (стальной окрашенный), класс защиты IP54, рабочая температура -35...+ 50 °С, масса 4,9 кг. ▪ PE500B(C) (привод PE500B, 1,5 кВт): 450 × 250 × 148 (стальной окрашенный), класс защиты IP54, рабочая температура -35...+50 °С, масса 8,1 кг. ▪ PE700B(C) (привод PE700B, 2,2кВт): 490 × 250 × 148 (стальной окрашенный), класс защиты IP54, рабочая температура -35...+50 °С, масса 15,6 кг
Привод	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Напряжение питания — 220 В/50 Гц, однофазное; 380 В/50 Гц, трехфазное. ▪ Мощность — 0,75/1,5/2,2 кВт. ▪ Класс защиты — IP54 (для PE200B — IP40). ▪ Концевые положения отслеживаются энкодером. ▪ Для привода SERVO концевые положения отслеживаются дважды. Момент и скорость отслеживаются внутренним энкодером
Устройства безопасности	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE. ▪ Фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола. ▪ В верхней части ворот, в боковом кронштейне крепления электродвигателя устанавливается датчик антизаклинивания, выявляющий некорректную размотку полотна при закрывании ворот. ▪ При закрывании ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются (опция), при эксплуатации в температурном режиме -16...-30 °С не применяется. ▪ Фотоэлементы безопасности устанавливаются на столбиках с двух сторон ворот на расстоянии 1,5 м от полотна
Ресурс**	1 500 000 рабочих циклов (привод SERVO — не более 2 000 циклов в сутки)

4.2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Верхняя часть ворот — 1 шт.
2. Стойка левая — 1 шт.
3. Стойка правая — 1 шт.
4. Блок управления — 1 шт.
5. Соединительные кабели
6. Паспорт изделия — 1 шт.
7. Инструкция по монтажу и эксплуатации ворот — 1 шт.
8. Инструкция по монтажу и эксплуатации блока управления — 1 шт.

* Скорость ветра указана для ворот в закрытом положении.

** Ресурс зависит от условий эксплуатации.

5. МОНТАЖ

5.1. РАЗГРУЗКА И ПРИЕМ ИЗДЕЛИЯ

При разгрузке изделия непосредственно на объекте используйте вилочный погрузчик или подъемный кран. Проверьте наличие и целостность комплектации в соответствии с разделом «Комплектация» данной инструкции.

5.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При монтаже изделия соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Монтаж изделия должен производиться службой сервиса DoorHan или дилером, уполномоченным DoorHan.

Перед монтажом убедитесь в соответствии геометрических размеров проема и полученного изделия по трем параметрам (ширина, высота, диагональ).

5.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

- Вилочный погрузчик: минимальная грузоподъемность — 35 кН; длина вилок — не менее 2 000 мм.
- Подъемный кран: минимальная грузоподъемность — 20 кН.

5.4. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

- Рулетка
- Уровень
- Набор отверток
- Набор ключей (17, 13, 10 и 8 мм)
- Набор шестигранников (17, 13, 10 и 8 мм)
- Молоток
- Перфоратор
- Электродрель
- Сверла для перфоратора (по металлу и камню)
- Мультиметр
- Ножницы
- Клещи
- Кусачки
- Лестница

5.5. У СТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

W — ширина проема.

H — высота проема.

Рис. 1. Привод DoorHan, установлен сбоку




Рис. 2. Привод DoorHan Servo 0,75 кВт., установленный сбоку





Рис. 3. Привод DoorHan Servo 1,5 кВт., установленный сбоку



5.6. МОНТАЖ КАРКАСА ИЗДЕЛИЯ

При разгрузке изделия непосредственно на объекте используйте вилочный погрузчик или подъемный кран. Проверьте наличие и целостность комплектации в соответствии с разделом «Комплектация» данной инструкции.

Перед монтажом изделия подготовьте оптимальный тип крепления к проему в стене, исходя из ее конструктивных особенностей.

Прежде чем приступить к подъему конструкции изделия, необходимо убедиться, что подъемное средство сможет поднять конструкцию на требуемую высоту.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Максимальные размеры изделия для предварительной сборки на горизонтальной поверхности с последующей установкой при помощи подъема погрузчиком: ширина — 3500 мм; высота — 3500 мм.

При превышении данных размеров сначала установите боковые стойки, затем поднимите верхнюю часть ворот и прикрепите ее к боковым стойкам и стене.

МОНТАЖ КАРКАСА РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ 3 500 × 3 500 ММ

1. Разместите все части конструкции изделия на горизонтальной поверхности.
2. Демонтируйте кожухи боковых стоек, кожух вала и короб привода.
3. Соедините боковые стойки с коробом вала при помощи уголков и винтов.
4. С помощью погрузчика аккуратно поднимите собранную конструкцию и установите к стене напротив проема.
5. Выровняйте все элементы конструкции при помощи уровня (при необходимости поместите под стойку подкладку).
6. Зафиксируйте конструкцию к стене при помощи крепежных элементов так, чтобы имела возможность сдвигать стойки.
7. Соедините фотоэлементы, расположенные в стойках, с проводами и протяните их к блоку управления, закрепив нейлоновыми стяжками к стойкам и коробу вала.
8. Подключите кабели, идущие от привода к блоку управления.

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 5А.1




Рис. 5А.2




Рис. 5Б.1




Рис. 5Б.2




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 8А




Рис. 9





Рис. 10



МОНТАЖ КАРКАСА РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 500 × 3 500 ММ

1. Разместите все части конструкции изделия на горизонтальной поверхности.
2. Демонтируйте крышки боковых стоек, короб вала, короб привода.
3. Установите боковые стойки к стене, выровняйте с помощью уровня и зафиксируйте при помощи крепежных элементов так, чтобы имела возможность сдвигать стойки (при необходимости поместите под стойку подкладку).
4. С помощью погрузчика аккуратно поднимите верхнюю часть ворот и установите на стойки боковые.
5. Соедините стойки боковые с коробом вала при помощи уголков и винтов.
6. Зафиксируйте верхнюю часть ворот к стене при помощи крепежных элементов.
7. Соедините фотоэлементы, расположенные в стойках, с проводами и протяните их к блоку управления, закрепив нейлоновыми стяжками к стойкам и коробу вала.
8. Подключите кабели, идущие от привода к блоку управления.

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4







Рис. 7




Рис. 7А




Рис. 8




Рис. 8А




Рис. 8Б




Рис. 9







Рис. 10



Рис. 11




5.7. ЗАПРАВКА ПОЛОТНА ВОРОТ



Левая боковая стойка

Соедините вороток с валом мотора. Сместите направляющую для движения полотна внутрь проема (в верхней части).

Вращайте вороток и опускайте полотно ворот до тех пор, пока оно не зайдет в пластиковую направляющую для движения полотна на 50 мм.



Правая боковая стойка


Сместите направляющую для движения полотна внутрь проема (в верхней части). Заправьте полотно ворот в пластиковую направляющую для движения полотна на 50 мм.

5.8. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА

1. Сдвигая стойки вдоль регулировочных отверстий, отрегулируйте натяжение полотна так, чтобы зазор между стойкой и направляющей для движения полотна составлял по 5 мм с каждой стороны.
2. После окончания операции по регулировке натяжения полотна проверьте натяжение полотна. Полотно должно быть гладким, без морщин. Окончательно закрепите боковые стойки на все крепежные отверстия, установите снятые ранее крышки боковых стоек.

После заправки полотна ворот в направляющие произведите настройку конечных положений скоростных ворот (см. соответствующую инструкцию по эксплуатации блока управления скоростными воротами).

Рис. 1



5.9. ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Электропривод укомплектован воротком, который используется для экстренного открывания/закрывания ворот в случае отключения электроэнергии. Вращайте вороток по часовой стрелке для открывания ворот и против часовой стрелки — для закрывания.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Выполнять ремонт и сервисное обслуживание ворот могут только квалифицированные специалисты.

1. Перед выполнением технического обслуживания скоростных ворот специалист должен:
 - внимательно изучить настоящую инструкцию;
 - огородить обслуживаемые ворота и территории, прилегающие к ним, соответствующими ограждениями;
 - убедиться, что электроэнергия отключена.
2. При выполнении технического обслуживания запрещается использовать:
 - открытый огонь или источники тепла, которые могут стать причиной возгорания;
 - растворители любого рода для очистки ворот.
3. Присутствие персонала в непосредственной близости от скоростных ворот допускается только с целью оказания помощи специалисту, выполняющему техническое обслуживание.

Таблица 1. Регламент технического обслуживания

Обслуживаемые компоненты ворот	Виды работ	Периодичность
Общее состояние скоростных ворот	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> ▪ состояние полотна; ▪ состояние боковых стоек. При необходимости произведите продувку конструкции сжатым воздухом	1 раз в 6 месяцев или каждые 365 000 циклов
Электрические компоненты	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> ▪ состояние внешнего (абсолютного) энкодера и его крепление; ▪ состояние электрических соединений внутри блока управления; ▪ состояние всех электрических соединений (все контакты должны быть надежно закреплены); ▪ защитные устройства (фотоэлементы, защитную кромку и кнопку экстренной остановки); ▪ состояние и корректность функционирования системы открывания и закрывания (кнопки и опциональные приспособления, если предусмотрены); ▪ работоспособность и состояние сигнальной лампы, сирены и светофоров (если установлены); ▪ состояние всех электрических кабелей; ▪ состояние фотоэлементов (протирайте их не реже 1 раза в месяц или чаще в зависимости от текущих условий эксплуатации) 	1 раз в 6 месяцев или каждые 365 000 циклов
Механические компоненты	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> ▪ работоспособность ворот при помощи воротка; ▪ состояние двигателя; ▪ состояние и регулировку тормоза двигателя; ▪ цепь редуктора на износ и натяжение (если двигатель установлен спереди); ▪ состояние редуктора (потеря масла, крепление с двигателем, крепление с конструкцией); ▪ затяжку винтов и болтов всех частей конструкции; ▪ состояние и смазку подшипников; ▪ уплотнители стоек на предмет износа; ▪ состояние и регулировку направляющих для движения ворот (допускается очистка сжатым воздухом) 	1 раз в 6 месяцев или каждые 365 000 циклов
Полотно ворот	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> ▪ состояние и износ полотна в частях, подверженных трению; ▪ корректность намотки полотна; ▪ натяжение полотна, состояние и износ крепления полотна. Регулярно очищайте полотно ворот мягкой влажной тканью с моющим средством, подходящим для очистки акриловых поверхностей. Убедитесь в отсутствии разрывов полотна	1 раз в 6 месяцев или каждые 365 000 циклов

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА SPEEDROLL (ПРИВОД DOORHAN СБОКУ)

Рис. 1. Разнесенный вид




Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DoorHan сбоку)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Вороток для привода Joytech L = 1 500 мм	$H \leq 3\,500$	147-1983	1	
	Вороток для привода Joytech L = 3 000 мм	$H > 3\,500$	147-1984		
2	Вал в сборе, D = 90 мм (привод сбоку)	$H \leq 3\,800$ и $W \leq 3\,000$	HSD112/M	1	Общая длина = $283 + (W-20) + 125$
	Вал в сборе, D = 127 мм (привод сбоку)	$4\,500 < W \leq 5\,000$ и $H \leq 3\,800$ или $W \leq 5\,000$ и $H > 3\,800$	HSD1114/M		
3	Двигатель 1,5 кВт JM с подогревом	редуктор R15, артикул HSDC R15	HSDC 18186	1	
		редуктор R30, артикул HSDC R30			
	Двигатель JM с редуктором R15	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSDC 18180		
	Двигатель JM с редуктором R30	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSDC18181	1	
4	Кожух вала 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1400/250	1	$L = W + 250$
	Кожух вала 250, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1401/250		
	Кожух вала 250, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1402/250		
	Кожух вала 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1400/350		
	Кожух вала 350, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H > 3\,800$	HSD 1401/350		
	Кожух вала 350, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1402/350		
	Кожух вала 350, L = 5 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1403/350		
	Кожух вала 350, L = 6 250 мм	$5\,000 < W \leq 6\,000$	HSD 1404/350		
	Кожух вала 350, L = 7 250 мм	$6\,000 < W$	HSD 1404-1/350		
5	Кожух вала задний 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1500/250	1	$L = W + 250$
	Кожух вала задний 250, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1501/250		
	Кожух вала задний 250, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1502/250		
	Кожух вала задний 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1500/350		
	Кожух вала задний 350, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H > 3\,800$	HSD 1501/350		
	Кожух вала задний 350, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1502/350		
	Кожух вала задний 350, L = 5 250 мм	$4\,000 < W \leq 4\,500$ и $H > 3\,800$; $4\,500 < W \leq 5\,000$	HSD 1503/350		
	Кожух вала задний 350, L = 6 250 мм	$5\,000 < W \leq 6\,000$	HSD 1504/350		
	Кожух вала задний 350, L = 7 250 мм	$6\,000 < W$	HSD 1505/350		
6	Кожух двигателя 360 × 580 мм		HSD 1830-2	1	Привод сбоку
7	Крышка боковая 250	$W \leq 4\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1405	2	Привод сбоку
	Крышка боковая 350	$W \leq 4\,500$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,500$	HSD 1406		
8	Крышка короба привода внешняя 360 × 580 мм		HSD 1836-2	1	

Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DoorHan сбоку) (окончание)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
9	Крышка короба привода внутренняя 360 × 580 мм левая	привод слева	HSD 1838-2 L	1	Привод сбоку
	Крышка короба привода внутренняя 360 × 580 мм правая		HSD 1838-2R		
	Крышка короба внутренняя 250 левая для привода Joytech		HSD 1837-2L		
	Крышка короба внутренняя 250 правая для привода Joytech		HSD 1837-2R		
10	Подшипниковая опора в сборе		HSD 2100	2	
11	Шпонка 7 × 8 × 80		HSD 2120	1	Для привода без противовеса
12	Энкодер Tofi		HSDC 18190	1	
			HSDC 18190 (N)	1	С адаптером
13	Держатель пластиковой направляющей, L = 4500 мм	H ≤ 2050	HSD 1750	1	
		2050 < H ≤ 4300		2	
		H > 4300		3	
14	Кожух стойки, L = 3200 мм	H ≤ 3005	HSD 1300	2	L = H + 195; n = 2 шт.
	Кожух стойки, L = 3700 мм		HSD 1301		
	Кожух стойки, L = 4000 мм		HSD 1375		
	Кожух стойки, L = 4200 мм		HSD 1302		
	Кожух стойки, L = 5200 мм		HSD 1303		
	Кожух стойки, L = 6200 мм		HSD 1304		
15	Кронштейн перфорированный		HSD 2112	2	
16	Направляющая пластиковая, L = 4000 мм	H ≤ 1800	HSD 1900K	1	L = H + 200
		1800 < H ≤ 3800		2	
		H > 3800		3	
17	Стойка боковая, L = 3200 мм	H ≤ 3000	HSD 1100	2	
	Стойка боковая, L = 3700 мм	3000 < H ≤ 3500	HSD 1101		
	Стойка боковая, L = 4000 мм	3500 < H ≤ 4000	HSD 1180		
	Стойка боковая, L = 5200 мм	4000 < H ≤ 5000	HSD 1103		
	Стойка боковая, L = 6200 мм	5000 < H	HSD 1104		
18	Фотоэлементы E3FA-TP11-D		HSDC 18200	1	
19	Полотно		CSH19	1	Оформляется через личный кабинет дилера

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА SPEEDROLL (ПРИВОД DOORHAN СПЕРЕДИ)

Рис. 1. Разнесенный вид




Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DoorHan спереди)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Вороток для привода Joytech L = 1 500 мм	H≤3 500	147-1983	1	
	Вороток для привода Joytech L = 3 000 мм	H>3 500	147-1984		
2	Боковой кронштейн 250	W≤4 000 и H≤3 800	HSD250PMF	1	
	Боковой кронштейн 350	W≤4 000 и H>3 800 или W>4 000	HSD350PMF		
3	Вал в сборе D = 90 мм (привод спереди)	H≤3 800 и W≤3 000	HSD1124/M	1	Общая длина = 130 + W + 130
	Вал в сборе D = 127 мм (привод спереди)	4 500<W≤5 000 и H≤3 800 или W≤5 000 и H>3 800	HSD1128/M		
4	Вал трансмиссионный		HSD 1833	1	
5	Двигатель 1,5 кВт JM с подогревом	редуктор R15, артикул HSDC R15	с подогревом W≤4 000 и H≤3 800	HSDC 18186	1
		редуктор R30, артикул HSDC R30	с подогревом {W≤4 000 и H>3 800} или W>4 000		
	Двигатель JM с редуктором R15	W≤4 000 и H≤3 800	HSDC 18180		
	Двигатель JM с редуктором R30	W≤4 000 и H>3 800 или W>4 000	HSDC 18181		
6	Замок цепи		HSD 1835		
7	Кожух вала 250, L = 3 250 мм	W≤3 000 и H≤3 800	HSD 1400/250	1	L = W + 250
	Кожух вала 250, L = 3 750 мм	3 000<W≤3 500 и H≤3 800	HSD 1401/250		
	Кожух вала 250, L = 4 250 мм	3 500<W≤4 000 и H≤3 800	HSD 1402/250		
	Кожух вала 350, L = 3 250 мм	W≤3 000 и H>3 800	HSD 1400/350		
	Кожух вала 350, L = 3 750 мм	3 000<W≤3 500 и H>3 800	HSD 1401/350		
	Кожух вала 350, L = 4 250 мм	3 500<W≤4 000 и H>3 800	HSD 1402/350		
	Кожух вала 350, L = 5 250 мм	{4 000<W≤4 500 и H>3 800} или 4 500<W≤5 000	HSD 1403/350		
	Кожух вала 350, L = 6 250 мм	5 000<W≤6 000	HSD 1404/350		
8	Кожух вала задний 250, L = 3 250 мм	W≤3 000 и H≤3 800	HSD 1500/250	1	L = W + 250
	Кожух вала задний 250, L = 3 750 мм	3 000<W≤3 500 и H≤3 800	HSD 1501/250		
	Кожух вала задний 250, L = 4 250 мм	3 500<W≤4 000 и H≤3 800	HSD 1502/250		
	Кожух вала задний 350, L = 3 250 мм	W≤3 000 и H>3 800	HSD 1500/350		
	Кожух вала задний 350, L = 3 750 мм	3 000<W≤3 500 и H>3 800	HSD 1501/350		
	Кожух вала задний 350, L = 4 250 мм	3 500<W≤4 000 и H>3 800	HSD 1502/350		
	Кожух вала задний 350, L = 5 250 мм	4 000<W≤4 500 и H>3 800; 4 500<W≤5 000	HSD 1503/350		
	Кожух вала задний 350, L = 6 250 мм	5 000<W≤6 000	HSD 1504/350		
	Кожух вала задний 350, L = 7 250 мм	6 000<W	HSD 1505/350		
	9	Кольцо стопорное 25 внешнее			

Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DoorHan спереди) (продолжение)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
10	Крышка фронтальная 250 для привода Joytech		HSD 250TLCF-J	1	Привод спереди
11	Крышка боковая 250	$W \leq 4\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1405	1	Привод спереди
	Крышка боковая 350	{ $W \leq 4\,500$ и $H > 3\,800$ } или $W > 4\,500$	HSD 1406		
12	Крышка боковая 250 для привода Joytech (правая)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1837FR-J	1	Привод спереди
	Крышка боковая 250 для привода Joytech (левая)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1837FL-J		
	Крышка боковая 350 для привода Joytech (правая)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 1838FR-J		
	Крышка боковая 350 для привода Joytech (левая)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 1838FL-J		
13	Крышка внутренняя 350 для привода Joytech (правая)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1838FIR-J	1	Привод спереди
	Крышка внутренняя 350 для привода Joytech (левая)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1838FIL-J		
	Крышка внутренняя 250 для привода Joytech (правая)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 1837FIR-J		
	Крышка внутренняя 250 для привода Joytech (левая)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 1837FIL-J		
14	Кронштейн привода (для установки спереди)		HSD 18330	1	
15	Подшипниковая опора в сборе		HSD 2100	2	
16	Цепь 25 звеньев (250)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 2118	1	
	Цепь 30 звеньев (350)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 21180	1	
17	Шестерня зубчатая D = 85 мм		HSD 2113	2	
18	Шпонка 7 × 8 × 80 мм		HSD 2120	2	
19	Энкодер Tofі		HSDC 18190	1	
			HSDC 18190 (N)	1	С адаптером
20	Держатель пластиковой направляющей L = 4500 мм		HSD 1750	1	
		$2\,050 < H \leq 4\,300$		2	
		$H > 4\,300$		3	
21	Кожух стойки L = 3200 мм	$H \leq 3\,005$	HSD 1300	2	L = H + 195; n = 2 шт.
	Кожух стойки L = 3700 мм	$3\,005 < H \leq 3\,505$	HSD 1301		
	Кожух стойки L = 4000 мм	$3\,005 < H \leq 3\,805$	HSD 1375		
	Кожух стойки L = 4200 мм	$3\,805 < H \leq 4\,005$	HSD 1302		
	Кожух стойки L = 5200 мм	$4\,005 < H \leq 5\,005$	HSD 1303		
	Кожух стойки L = 6200 мм	$5\,005 < H$	HSD 1304		
22	Кронштейн перфорированный		HSD 2112		
23	Направляющая пластиковая, L = 4000 мм	$H \leq 1\,800$	HSD 1900K	1	L = H + 200
		$1\,800 < H \leq 3\,800$		2	
		$H > 3\,800$		3	
24	Стойка боковая, L = 3200 мм	$H \leq 3\,000$	HSD 1100	2	
	Стойка боковая, L = 3700 мм	$3\,000 < H \leq 3\,500$	HSD 1101		
	Стойка боковая, L = 4000 мм	$3\,500 < H \leq 4\,000$	HSD 1180		
	Стойка боковая, L = 5200 мм	$4\,000 < H \leq 5\,000$	HSD 1103		
	Стойка боковая, L = 6200 мм	$5\,000 < H$	HSD 1104		

Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DoorHan спереди) (окончание)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
25	Фотоэлементы E3FA-TP11-D		HSDC 18200	1	
26	Полотно		CSH19	1	Оформляется через личный кабинет дилера

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА SPEEDROLL (ПРИВОД GFA СБОКУ)

Рис. 1. Разнесенный вид




Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод GFA сбоку)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Вал в сборе D = 90 мм (привод GFA)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 911/M	1	$130 + W + 295$
	Вал в сборе D = 127 мм (привод GFA)	$4\,000 < W \leq 5\,000$ и $H \leq 3\,800$ или $W \leq 5\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 915/M	1	$130 + W + 296$
2	Кожух вала 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1400/250	1	$L = W + 250$
	Кожух вала 250, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1401/250		
	Кожух вала 250, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1402/250		
	Кожух вала 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1400/350		
	Кожух вала 350, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H > 3\,800$	HSD 1401/350		
	Кожух вала 350, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1402/350		
	Кожух вала 350, L = 5 250 мм	$\{4\,000 < W \leq 4\,500$ и $H > 3\,800\}$ или $4\,500 < W \leq 5\,000$	HSD 1403/350		
	Кожух вала 350 L = 6 250 мм	$5\,000 < W \leq 6\,000$	HSD 1404/350		
	Кожух вала 350, L = 7 250 мм	$6\,000 < W$	HSD 1404-1/350		
3	Кожух вала задний 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1500/250	1	$L = W + 250$
	Кожух вала задний 250, L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1501/250		
	Кожух вала задний 250, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 1502/250		
	Кожух вала задний 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1500/350		
	Кожух вала задний 350 L = 3 750 мм	$3\,000 < W \leq 3\,500$ и $H > 3\,800$	HSD 1501/350		
	Кожух вала задний 350, L = 4 250 мм	$3\,500 < W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$	HSD 1502/350		
	Кожух вала задний 350, L = 5 250 мм	$4\,000 < W \leq 4\,500$ и $H > 3\,800$; $4\,500 < W \leq 5\,000$	HSD 1503/350		
	Кожух вала задний 350, L = 6 250 мм	$5\,000 < W \leq 6\,000$	HSD 1504/350		
Кожух вала задний 350, L = 7 250 мм	$6\,000 < W$	HSD 1505/350			
4	Кронштейн привода		HSD 1802	1	Крепление к боковой крышке
5	Кронштейн привода SI 5.250	$W * H \leq 9\,000\,000$	HSD 9102	1	
	Кронштейн привода SI 8.300	$W * H > 9\,000\,000$	HSD11101		
6	Крышка боковая 250 (под вал d=30 мм)	$W \leq 4\,000$ и $H \leq 3\,800$	HSD 9101	2	
	Крышка боковая 350 (под вал d=30 мм)	$W \leq 4\,000$ и $H > 3\,800$ или $W > 4\,000$	HSD 9103		
7	Опора подшипниковая UCF 206 в сборе		HSD9100	2	
8	Привод ELEKTROMAT "Safedrive" SI5.250-30	$W * H \leq 9\,000\,000$	SI5.250-30	1	
	Привод ELEKTROMAT "Safedrive" SI8.300-30	$W * H > 9\,000\,000$	SI8.300-30		
9	Шпонка 7 × 8 × 80		HSD 2120	1	
10	Держатель пластиковой направляющей, L = 4 500 мм	$H \leq 2\,050$	HSD 1750	1	
		$2\,050 < H \leq 4\,300$		2	
		$H > 4\,300$		3	

Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод GFA сбоку) (окончание)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
11	Кожух стойки, L = 3 200 мм	$H \leq 3\ 005$	HSD 1300	2	$L = H + 195$
	Кожух стойки, L = 3 700 мм	$3\ 005 < H \leq 3\ 505$	HSD 1301		
	Кожух стойки, L = 4 000 мм	$3\ 005 < H \leq 3\ 805$	HSD 1375		
	Кожух стойки, L = 4 200 мм	$3\ 805 < H \leq 4\ 005$	HSD 1302		
	Кожух стойки, L = 5 200 мм	$4\ 005 < H \leq 5\ 005$	HSD 1303		
	Кожух стойки, L = 6 200 мм	$5\ 005 < H$	HSD 1304		
12	Кронштейн перфорированный		HSD 2112	2	
13	Направляющая пластиковая, L = 4 000 мм	$H \leq 1\ 800$	HSD 1900K	1	$L = H + 200$
		$1\ 800 < H \leq 3\ 800$		2	
		$H > 3\ 800$		3	
14	Стойка боковая, L = 3 200 мм	$H \leq 3\ 000$	HSD 1100	2	
	Стойка боковая, L = 3 700 мм	$3\ 000 < H \leq 3\ 500$	HSD 1101		
	Стойка боковая, L = 4 000 мм	$3\ 500 < H \leq 4\ 000$	HSD 1180		
	Стойка боковая, L = 5 200 мм	$4\ 000 < H \leq 5\ 000$	HSD 1103		
	Стойка боковая, L = 6 200 мм	$5\ 000 < H$	HSD 1104		
15	Фотоэлементы PHOTOCCELL-N (DoorHan)		PHOTOCCELL - N	2	
16	Полотно		CSH19	1	Оформляется через личный кабинет дилера

Рис. 1. Разнесенный вид




Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DOORHAN SERVO сбоку)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Вороток для привода			1	Входит в комплектацию блока управления
2	Вал в сборе, D = 90 мм		HSD16111	1	Общая длина 135 + (W - 17) + 253
	Вал в сборе, D = 140 мм		HSD16311		
3	Мотор привода PE200B		PE200B(M)	1	Редуктор 1:10
	Мотор привода PE500B		PE500B(M)		
4	Кожух вала 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\ 000$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1400/250	1	L = W + 250
	Кожух вала 250, L = 3 750 мм	$3\ 000 < W \leq 3\ 500$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1401/250		
	Кожух вала 250, L = 4 250 мм	$3\ 500 < W \leq 4\ 000$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1402/250		
	Кожух вала 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\ 000$ и $H > 3\ 800$	HSD 1400/350		
	Кожух вала 350, L = 3 750 мм	$3\ 000 < W \leq 3\ 500$ и $H > 3\ 800$	HSD 1401/350		
	Кожух вала 350, L = 4 250 мм	$3\ 500 < W \leq 4\ 000$ и $H > 3\ 800$	HSD 1402/350		
	Кожух вала 350, L = 5 250 мм	$3\ 500 < W \leq 4\ 000$ и $H > 3\ 800$	HSD 1403/350		
	Кожух вала 350, L = 6 250 мм	$5\ 000 < W \leq 6\ 000$	HSD 1404/350		
5	Кожух вала задний 250, L = 3 250 мм	$W \leq 3\ 000$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1500/250	1	L = W + 250
	Кожух вала задний 250, L = 3 750 мм	$3\ 000 < W \leq 3\ 500$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1501/250		
	Кожух вала задний 250, L = 4 250 мм	$3\ 500 < W \leq 4\ 000$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1502/250		
	Кожух вала задний 350, L = 3 250 мм	$W \leq 3\ 000$ и $H > 3\ 800$	HSD 1500/350		
	Кожух вала задний 350, L = 3 750 мм	$3\ 000 < W \leq 3\ 500$ и $H > 3\ 800$	HSD 1501/350		
	Кожух вала задний 350, L = 4 250 мм	$3\ 500 < W \leq 4\ 000$ и $H > 3\ 800$	HSD 1502/350		
	Кожух вала задний 350, L = 5 250 мм	$4\ 000 < W \leq 4\ 500$ и $H > 3\ 800$ $4\ 500 < W \leq 5\ 000$	HSD 1503/350		
	Кожух вала задний 350, L = 6 250 мм	$5\ 000 < W \leq 6\ 000$	HSD 1504/350		
6	Кожух привода POWEREVER 0,75 кВт	привод слева	HSD 1611002	1	Короб 350
	Кожух привода POWEREVER 1,5 кВт		HSD 1631001		
	Кожух привода POWEREVER 0,75 кВт	привод справа	HSD 1611002		
	Кожух привода POWEREVER 1,5 кВт		HSD 1631001		
7	Крышка боковая 250	$W \leq 4\ 500$ и $H \leq 3\ 800$	HSD 1405	2	
	Крышка боковая 350	$W \leq 4\ 500$ и $H > 3\ 800$ или $W > 4\ 500$	HSD 1406		
8	Крышка короба привода внешняя для POWEREVER 0,75 кВт	привод слева	HSD1611003	1	Короб 350
	Крышка короба привода внешняя для POWEREVER 1,5 кВт		HSD1631002		
	Крышка короба привода внешняя для POWEREVER 0,75 кВт	привод справа	HSD1611003		
	Крышка короба привода внешняя для POWEREVER 1,5 кВт		HSD1631002		
9	Крышка короба привода внутренняя для POWEREVER 0,75 кВт	привод слева	HSD1611005	1	Короб 350
	Крышка короба привода внутренняя для POWEREVER 1,5 кВт		HSD1631004		
	Крышка короба привода внутренняя для POWEREVER 0,75 кВт	привод справа	HSD1611004		
	Крышка короба привода внутренняя для POWEREVER 1,5 кВт		HSD1631003		

Таблица 1. Комплектующие для скоростных ворот (привод DOORHAN SERVO сборки) (окончание)

№	Наименование	Условие	Артикул	Кол-во	Примечание
10	Подшипниковая опора в сборе		HSD 2100	2	
11	Шпонка 7 × 8 × 80		HSD 2120	1	
12	Энкодер	привод скоростных ворот PE	180-1030	1	
13	Держатель направляющей, L = 4 500 мм	H ≤ 2 050	HSD 1750	1	
		2 050 < H ≤ 4 300		2	
		H > 4 300		3	
14	Кожух стойки, L = 3 200 мм	H ≤ 3 005	HSD 1300	2	L = H + 195; n = 2
	Кожух стойки, L = 3 700 мм		HSD 1301		
	Кожух стойки, L = 4 000 мм		HSD 1375		
	Кожух стойки, L = 4 200 мм		HSD 1302		
	Кожух стойки, L = 5 200 мм		HSD 1303		
	Кожух стойки, L = 6 200 мм		HSD 1304		
15	Кронштейн перфорированный		HSD 2112	2	
16	Направляющая пластиковая, L = 4 000 мм	H ≤ 1 800	HSD 1900K	1	L = H + 195; n = 2 шт
		1 800 < H ≤ 3 800		2	
		H > 3 800		3	
17	Стойка боковая, L = 3 200 мм	H ≤ 3 000	HSD 1100	2	
	Стойка боковая, L = 3 700 мм	3 000 < H ≤ 3 500	HSD 1101		
	Стойка боковая, L = 4 000 мм	3 500 < H ≤ 4 000	HSD 1180		
	Стойка боковая, L = 5 200 мм	4 000 < H ≤ 5 000	HSD 1103		
	Стойка боковая, L = 6 200 мм	5 000 < H	HSD 1104		
18	Фотоэлементы E3FA-TN11		HSDC 18201	2	
19	Полотно		CSH19	1	Оформляется через личный кабинет дилера
20	Кронштейн привода	POWERVER 0,75 кВт	HSD1611001	1	
		POWERVER 1,5 кВт	HSD1621001	1	
21	Комплект проводов для привода	PE 500	PE500B(10)	1	L = 8000 мм
		PE 200	PE200B(10)	1	L = 4000 мм

DOORHAN[®]



Концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского, д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:
+375175174470 (телефон / факс)
+375447752155 (A1 / Viber)
+375295318672 (МТС)

E-mail: info@technograd.by
www.technograd.by